

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

๔๕

๔๕.๓ ภาพถ่าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนศรีบุญเรือง ๕)
บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๑๒
สัญญาจ้างเลขที่ ๗๔/๖๕

โดย
นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
ผู้ควบคุมงาน

(นายสุชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข้อบัญญัติ ปี ๖๕



(นางชุชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ดำเนินการแล้วเสร็จโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม




ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาใจ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


(นายประเสริฐ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม



(นาย ชาติ บรมเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



อ.ศักดิ์



(นาย สทธิพันธ์ สุวรรณมาใจ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม





(นายสุชาติ วรรณใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุชาติ วรรณใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง




ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม




(นายชูชาติ ประเสริฐ)
ผู้ควบคุม



ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

๑๕/๑๑/๖๓
(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม




(นายชูชาติ ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองทาง



ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

ศุทธิพันธ์
 (นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ)
 ผู้อำนวยการแขวงเขียนแบบ

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม




(นายชูชาติ ปรีโสธร)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง

อ.ศรีบุญเรือง
(นายสุรพันธ์ สุวรรณมาใจ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รูปภาพก่อนดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบุญเรือง 5
บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม



ขอรับรองว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง


(นายสุทธิพันธ์ สุวรรณใจ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


(นายชูชาติ ศรีเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบุญยัง)

บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๘
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๔/๖๕

โดย
นายภาณุเดช ไชยโกษี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผู้ควบคุมงาน

(นายชชาติ สาระเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข้อบัญญัติ ปี ๖๕






รูปภาพดำเนินการเสร็จสิ้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ขอขอบคุณยัง



(นาย ~~พิเชษฐ์~~ ไชยโกชัย)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(นาย ~~ชูชาติ~~ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง



(นายชาติ ประเสริฐ)
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

(นาย) อดิศักดิ์ (นาย) โสภณ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง



(นายชูชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิฑูรย์ นอโกะ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
 ซอยบุญยัง



(นายทุนเดช ไชยโกศล)
 วิศวกรช่างสำรวจ

(นางชวติ ประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง



(นายคุณโต โขโกะ)






ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(นายชชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง

รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง




(นายภักดี เกษไชยกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(นายชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง

รูปภาพขณะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง



(นายชูชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุชาติ ประเสริฐ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริง

รูปภาพก่อนดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง
ซอยบุญยัง



(นาย ก.เดช ใจโกษ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(นายชาติ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง